JARS S.A.

ZESTAWIENIE
wyników badanych parametrów, niezgodnych z wymaganiami

Zleceniodawca:	Centrum Rekreacyjno - Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 01-922 Warszawa ul. Conrada 6
Zlecenie Nr.	951/08/2019

Punkt poboru:	Whirpool - cyrkulacja
Adres poboru: Miejsce poboru: Urządzenie aerozolujące: Temp. pobranej próbki: Data i godzina:	01-922 Warszawa, Conrada 6 Na terenie pływalni 33,0°C 30-08-2019

Numer próbki: 19389/08/19 — Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	Niepewność	N
LK	Mętność	NTU	(A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3	0 ÷ 0,3	0,43	±0,06	N

Punkt poboru:	Whirpool
Adres poboru: Miejsce poboru: Urządzenie aerozolujące: Temp. pobranej próbki: Data i godzina:	01-922 Warszawa, Conrada 6 Na terenie pływalni zainstalowane 33,0°C 30-08-2019

Numer próbki: 19387/08/19 — Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	Niepewność	N
	Chlor wolny	mg/l	(A) PB-25/P wyd. 6 z dnia 13.06.2019	0,70 ÷ 1,00	0,60	±0,12	N